



***Fig. 1a:*** Schichtgrenze an einer Bruchkante eines Grünkörperscherben




Grenzschicht im Scherben

***Fig. 1b:*** Schichtgrenze an einer Bruchkante eines Grünkörperscherben




Grenzschicht im Scherben


**Fig. 2:** Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Textur an der Schichtgrenze im Grünscherben




**Fig. 3:** auftretende Risse enden an der Schichtgrenze





**Fig. 4:** angesinterter Scherben, Grenzschicht (Textur) noch sichtbar



**Fig. 5:** vollversinterter Scherben, Grenzschicht (Textur) nicht mehr nachweisbar



4 / 4

**Fig. 6a****Fig. 6b**